



ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ

ಸಂಖ್ಯೆ:ಸರ್ಕಾರ/ಲೋಇ/ಸಂ.1806/ರಾಮನಗರ/2023-24

- 400 - ದಿನಾಂಕ: 3/11/2023

ರವರುಗೆ,
ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು,
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ,
ಬಾಲಿಕಾ ಪೌಢಶಾಲೆ, ಐಜೂರು,
ರಾಮನಗರ.

ಮಾನ್ಯರೇ,

ವಿಷಯ : ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ಬಾಲಿಕಾ ಪೌಢಶಾಲೆ, ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ structural stability ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣಾ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: 1. ತಮ್ಮ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: 12.10.2023

2. UVCE, Department of Civil Engineering, Bangalore University ರವರ
ವರದಿ ದಿನಾಂಕ: 02.10.2023.

3. ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಸುತ್ತೋಲೆ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ: ಲೋಇ 59 ಬಿಇಡಿ 2019 ದಿನಾಂಕ: 07.05.2022

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ(ಉ) ನಂ:29, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು-18ರ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ಬಾಲಿಕಾ ಪೌಢಶಾಲೆ, ಐಜೂರು, ರಾಮನಗರ
ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಉಲ್ಲೇಖ (1)ರ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುತ್ತೀರಿ.

UVCE, Department of Civil Engineering, Bangalore University, Bangalore ರವರು ತಳ ಮಹಡಿ,
ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿ,
ರಬೋಂಡ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌನಿಕ್ ಪಲ್ಸ್‌ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರೆ ಟೆಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, UVCE,
Department of Civil Engineering, Bangalore University, Bangalore ರವರು ವರದಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಶಾಲಾ
ಕಟ್ಟಡವು "Structurally" ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುವುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (2)ರಲ್ಲಿ ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ದಿನಾಂಕ: 03.11.2023ರಂದು ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ರವರೊಡನೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ತಪಾಸಣೆ
ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

UVCE, Department of Civil Engineering, Bangalore University, Bangalore ರವರ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ
ಕಟ್ಟಡದ ತಳ ಮಹಡಿ, ನೆಲ ಮಹಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡವು
Structurally ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಾಗೂ ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ (3)ರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ

ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ಕಟ್ಟಡದ ಸುರಕ್ಷತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದನ್ವಯ ದಿ: 18.10.2023 ರಂದು ರೂ. 5000.00 ಗಳ ಡಿ.ಡಿ. ಸಂಖ್ಯೆ: 855853 ಯನ್ನು ಈ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪ್ರಯುಕ್ತ, ಸದರಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವ ತಳ ಮಹಡಿ, ನಲ ಮಹಡಿ, ಮೊದಲನೇ ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಅಂತಸ್ತಿನ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಕಟ್ಟಡವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ "Structurally Stable" ಎದೆ ಎಂದು ಕಟ್ಟಡ ಸುರಕ್ಷಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ನಿಬಂಧನೆಗೊಳಪಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಸ್ಥಾನತೆಗಳನ್ನು ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವಧಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಚಿಸಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

1. Plastering and Painting at some locations to Existing Roof slab and walls.
2. Damp proofing works at All floors.
3. Crack sealing or grouting works at visible structural cracks at some locations.
4. Crack sealing works at visible hairline cracks at some locations of wall and Column/ Beam Junctions.
5. Damp proofing works to Toilet Block and repair works to avoid leakages in Sanitary lines.
6. Safety Measures for Students and others.
7. Grill work to staircase & Corridor area.
8. This certificate is not valid incase of any kind of natural disaster like cyclone & Earth quake/ Man-made disaster, any addition & alteration of Building.
9. No Structural Modification shall be entertained in any floors.
10. This Certificate is valid for 3 year.
11. Water tanks are fire water tanks shall be placed on the place for which it is designed by considering the water tank load.
12. This Certificate is issued to conduct classes in the existing building not to construct additional floor of building.
13. ಸ್ವತ್ತಿನ ಮಾಲಿಕತ್ವದ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಜವಾಬ್ದಾರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

ಮೇಲ್ಕಂಡ ವರದಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸದರಿ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ಉಳಿದಂತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ ಕಟ್ಟಡದ Non-structural Elements (Infrastructural facilities)ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ, ಮನಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪರೀಕ್ಷಾ ತಂಡದ ವತಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣಾ ಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಹಾಗೂ "Fire safety Certificate" ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,

ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ, ನಂ.1 ಉಪವಿಭಾಗ,

ರಾಮನಗರ.